平成26年度 市内小学校区における通学路の要対策箇所

市内幼稚園及び小・中学校より報告 R6年3月31日現在

番号	報告者	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	H24及びH25における対策状況	報告者の要望内容	具体的な対策検討内容	状況
1	五幼・五小	市道10-50号線	五位堂2丁目551~340	道幅が狭く、交通量が多い。		注意喚起のための巻き看板等	巻き看板	済
2	五幼	市道10-20号線	五位堂3丁目375~463	道幅が狭く、交通量が多い。	H25対策箇所(巻き看板設置)	注意喚起のための巻き看板等	巻き看板	済
3	五幼・五小	市道10-35号線	良福寺252~五位堂6丁目229	道幅が狭く、交通量が多い。	H24対策箇所(人的対応)	注意喚起のための巻き看板等	巻き看板	済
4	五幼・五小	市道10-13号線	瓦口1~17	路側帯がわかりにくい。	H24対策箇所(巻き看板設置)	路側帯の修復	路側帯の修復	済
5	五幼・五小	市道10-21号線	五位堂4丁目392~433	交差点が危険である。	H24対策箇所(人的対応)	注意喚起の看板等、横断歩道修復	一部水路改修	済
						注意喚起の看板等、横断歩道修復	横断歩道(グリーンライン)の修復	済
						注意喚起の看板等、横断歩道修復	停止線の修復	済
6	下小	市道7-171号線	藤山2丁目(下小正門前)	路側帯が消えている。		路側帯の修復	路側帯の修復	済
7	下小	市道7-189号線	北今市5丁目(墓地付近)	道幅が狭く、交通量が多い。	H25対策箇所(巻き看板設置)	巻き看板の増設	巻き看板	済
8	下小	市道7-191号線	北今市3西(交差点)	南北の青信号時間が短い。	H25対策箇所(人的対応)	南北の青信号時間の変更	人的対応 (信号機の周期を最大限にして対応済)	済
9	二幼	市道7-95号線	畑4丁目(二小西側)	自動車の停止線が横断歩道に近すぎる。		停止線位置の変更	電柱移設	済
10	志幼	市道1-28号線	平野	大きな溝があるのにガードレールがない。		転落防止柵の設置	巻き看板 (柵の設置により道路確保が困難となるため)	済
11	志幼	市道6-2号線	今泉(志小東側踏切付近)	踏切が混雑して児童が危険である。		踏切の拡幅	人的対応	済
12	志幼・志小	市道5-8号線	今泉(志都美神社より南北方向)	道幅が狭く、交通量が多い。	H24対策箇所(路側帯修復)	注意喚起のための巻き看板等	巻き看板	済
13	志幼・志小	市道5-2号線	今泉(志都美神社より東西方向)	交通量が多く、危険である。	H24対策箇所(注意看板設置)	注意喚起のための巻き看板等	巻き看板	済
58	北中	市道1-41号線	今泉	下校時に暗く危険である。	H25対策箇所(路面舗装の予定)	防犯灯の増設	防犯灯のLED化(自治会に相談)	済
59	北中	市道1-18号線	今泉	下校時に暗く危険である。		防犯灯の増設	防犯灯のLED化(自治会に相談)	済
14	関幼・関小	市道2-153号線	関屋北1丁目	道幅が狭く、交通量が多い。	H25対策箇所(路側帯修復)	注意喚起のための巻き看板等	巻き看板	済
15	関幼	市道5-73号線	上中	路側帯が消えている。		路側帯の修復	路側帯の修復	済
16	関幼	市道4-95号線	穴虫	路側帯がない。		路側帯の新設	通学路の変更	済
17	関幼	市道2-192号線	田尻	路側帯または歩道がない。		路側帯の修復	路側帯の修復	済
18	関幼	市道2-156号線	上中	路側帯または歩道がない。		路側帯の新設	人的対応	済
19	関幼	市道2-157号線	関屋	路側帯または歩道がない。		路側帯の新設	人的対応 (路側帯設置により道路の確保が困難となるため)	済
20	関幼	市道4-17号線	穴虫	路側帯または歩道がない。		路側帯の新設	巻き看板	済
21	関幼	市道4-17号線	関屋	路側帯または歩道がない。		路側帯の新設	巻き看板	済
22	関幼	市道4-17号線	穴虫(三叉路)	見通しが悪い。		安全対策	巻き看板/カーブミラー設置済	済

番号	報告者	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	H24及びH25における対策状況	報告者の要望内容	具体的な対策検討内容	状況
23	関幼	市道4-35号線	上中(三叉路)	見通しが悪い。		安全対策	巻き看板/カーブミラー設置済	済
24	関幼	市道2-155号線	関屋	薄暗く、人通りが少ない。		防犯灯の増設	防犯灯のLED化(自治会へ相談)	済
25	三小	市道9-76号線	磯壁4丁目出口橋 (サンライズウエダ付近の道路)	交通量が多く、カーブで見通しが悪い。	H24対策箇所(路側帯の修復済) H25対策箇所(巻き看板の設置済)	注意喚起のための巻き看板等	注意看板設置	済
26	三小	市道9-89号線	磯壁4丁目 (パールシティふたかみ前道路)	路上駐車が多い。	H24対策箇所(路側帯の修復済)	人的取締	人的対応	済
27	三小	市道10-135号線	良福寺 (みつわ保育所前南北の道路)	道幅が狭く、自転車との接触がよくある。	H24対策箇所(人的対応)	注意喚起のための巻き看板等	巻き看板	済
28	三小	市道9-112号線	磯壁5丁目	路側帯が消えている。		路側帯の修復	路側帯の修復	済
29	鎌幼・鎌小	市道11-55号線	鎌田432	橋にガードレールがない。		転落防止柵の設置	転落防止柵の設置	済
30	香中	市道11-3号線	良福寺(R168との交差点)	横断歩道がなく見通しが悪い。		横断歩道の新設もしくは通学路表示看板	カラー標示、原則表示	済
						横断歩道の新設もしくは通学路表示看板	アローマーク、原則表示	済
						横断歩道の新設もしくは通学路表示看板	ドットライン等を検討	済
31	東幼	市道8-203号線	真美ヶ丘3丁目 (観正山グラウンド西側)	見通しが悪い。	H24・25対策箇所(人的対応)	カーブミラーの新設	横断歩道手前へ足型マーク新設	済
32	東小	市道8-187号線	真美ヶ丘3丁目(かつらぎの道)	自転車のスピードが速く危険。	H25対策箇所(人的対応)	注意喚起のための看板等	注意看板設置	済
33	東小	市道8-229号線	真美ヶ丘2丁目	大きな木で見通しが悪い。	H24対策箇所(注意看板設置)	剪定による見通しの確保	剪定	済
34	東小	市道8-228号線	瓦口	見通しが悪い。		十字ラインの修復	十字ラインの修復	済
35	東小	市道8-121号線	別所東	自動車がスピードを出すので、交差点が危険。	H24対策箇所(巻き看板設置)	注意喚起のための表示	巻き看板	済
36	東小	市道10-182号線	瓦口	外側線が消えている。		外側線の修復	外側線の修復	済
37	東小	市道10-182号線	瓦口	横断歩道が消えている。		横断歩道の修復	横断歩道の修復	済
38	西小	市道8-133号線	真美ヶ丘5丁目	見通しが悪い交差点である。		路面への注意喚起	路面のカラー舗装	済
39	旭幼	国道168号	上中(コーナン旭ヶ丘店前)	歩道橋にスロープがない。		歩道橋にスロープを設置	人的対応	済
40	旭幼	市道5-21号線	旭ヶ丘3丁目(幼稚園前横断歩道)	自動車がスピードが速く危険		注意喚起のための看板等	巻き看板	済
41	旭幼・旭小	市道5-76号線	旭ヶ丘1丁目(三叉路)	横断歩道がない。		南北の横断歩道を新設	横断歩道の新設を検討	済
42	旭小	市道5-76号線	旭ヶ丘5丁目(横断歩道付近)	自動車がスピードが速く危険		注意喚起のための巻き看板等	巻き看板	済
43	旭小	市道5-127号線	旭ヶ丘5丁目(住宅地内)	見通しが悪い。		注意喚起のための巻き看板等	巻き看板	済
44	旭小	市道6-28号線	高(横断歩道)	横断歩道が消えている。		横断歩道の修復	横断歩道の修復	済
						横断歩道の修復	交差点マークの修復	済
						横断歩道の修復	グリーンベルト等の新設	済

番号	報告者	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	H24及びH25における対策状況	報告者の要望内容	具体的な対策検討内容	状況
45	旭小	市道6-21号線	高(新設された通学路)	出口が危険。		自動車への注意喚起	巻き看板	済
46	旭小	市道5-14号線	今泉	抜け道となり交通量が多い。	H24対策箇所(路側帯修復)	注意喚起のための巻き看板等	巻き看板	済
47	旭小	市道5-6号線	今泉(畑之浦集会場前)	見通しが悪い。		注意喚起のための巻き看板等	巻き看板	済
48	旭小	市道5-21号線	今泉(南北の道路)	巻き看板が傷んでいる。		巻き看板の張替え、及び増設	巻き看板	済
49	旭小	市道5-165号線	旭ヶ丘1丁目(1号公園付近)	抜け道利用で、交通量が多い。		抜け道利用を抑える注意看板設置	巻き看板	済
50	旭小	市道5-148号線	旭ヶ丘2丁目(3号公園付近)	見通しが悪い。		注意喚起のための巻き看板等	巻き看板	済
51	旭小	市道5-149号線	旭ヶ丘2丁目13-1	見通しが悪い。		カーブミラーの新設	交差点マークの新設	済
52	旭小	市道5-145号線	旭ヶ丘2丁目 (近隣公園北側四つ角付近)	見通しが悪い。		注意喚起のための巻き看板等	巻き看板	済
53	旭小	市道5-75号線	旭ヶ丘5丁目(三叉路)	注意看板が傷んでいる。		注意看板の新設	巻き看板	済
54	旭小	市道5-95号線	旭ヶ丘5丁目(遊歩道)	木や雑草が生い茂り視界が悪い。		見通しの確保を要望	高木の剪定	済
55	旭小	市道5-176号線	旭ヶ丘5丁目(7号公園南西角)	見通しが悪い。		階段下付近へのカーブミラー新設	足型マークの新設	済
56	旭小	市道5-83号線	旭ヶ丘3丁目(坂道)	自動車の速度が速く危険である。		注意喚起のための巻き看板等	巻き看板	済
57	北中	市道5-76号線	旭ヶ丘4丁目(北中校門前)	横断歩道と停止線が消えている。		横断歩道及び停止線の修復	横断歩道の修復(カラー化)	済
60	北中	市道6-27号線	高(歩道橋より東方向)	下校時に暗く危険である。		防犯灯の増設	防犯灯のLED化(自治会に相談)	済
合 計							66	66