

平成30年度 市内小学校区における通学路の要対策箇所 市内幼稚園及び小・中学校より報告 R7年3月31日現在

番号	報告者	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	報告者の要望内容	具体的な対策検討内容	担当	状況
1	五小	市道10-13号	瓦口8	交通量が多く、大型車も通りスピードを出す車も多い。横断歩道の停止線が消えかけている。	児童が安全に登下校できるように何らかの対策。	横断歩道修復	警察	済
						白線修復	農政土木	済
2	五小	市道10-47号 市道10-51号	五位堂2丁目	見通しが悪く、自動車と児童が接触しかけた。巻看板をするにも電柱にスペースがない。	運転者にも歩行者にもわかりやすく注意喚起してほしい。	路面標示	農政土木	済
3	下小	市道7-52号 市道7-54号	藤山2丁目（カシバスクール前）	東西の道（52）と南からの道（54）のT字路が交差する。南からの道から、自転車等が飛び出して来たり、信号が点滅すると猛スピードで通る車がある。	道路にT字路の表示をするなどわかりやすくしてほしい。	交差点マーク	農政土木	済
4	下小	市道7-57号	下田西2丁目	道が狭く、溝にはまる児童がいる。	溝にグレーチングをしてほしい。	グレーチング設置⇒ラバーポール設置済み	農政土木	済
5	二小	市道4-121号	高山台1丁目	見通しが悪い。	路面標示、巻看板	ストップマーク設置⇒見守り活動の継続実施、児童への安全教育にて対応	教育総務	済
6	二小	市道4-121号	高山台1丁目	児童が横断するため、車が徐行しないと危ない。	路面標示、巻看板	横断歩道検討	警察	済
7	二小	市道4-36号 市道4-167号	高山台1丁目	児童が横断するため、車が徐行しないと危ない。カラー舗装が劣化している。	カラー舗装補修、路面標示、巻看板	カラー舗装補修	農政土木	済
8	二小	市道4-36号	穴虫	路面表示が消えかけている。	路面標示補修	巻看板増設⇒路面標示設置にて対応	公園道路管理課	済
9	志小	市道5-8号	今泉（武烈天皇陵からインターへの道）	カーブミラーはあるが、歩行者を確認しにくい。	カーブミラーの角度調節	カーブミラー移設	農政土木	済
10	志小	市道6-87号	上中（JR志都美駅南側の線路横の道）	大雨の時、川の水位が上がり、水が道へ溢れる。	川と道が区別できるように柵を設置してほしい。	ポストコーン設置検討⇒反射盤（キャッツアイ）追加設置にて対応	農政土木	済
11	志小	市道6-15号 県道上中下田線	上中	通り抜けする車が多く、児童の横断が危ない。	横断歩道の設置、または横断することの注意喚起の標示	たまりがないため、横断歩道設置は厳しい⇒ストップマーク取替	教育総務	済
12	関小	市道5-27号 市道5-203号	上中	南北に通る道は、道幅が狭く、急な坂道となっている。東から来る車が勢いよく右折することが多く、坂を下ってくる車と接触しそうなことが多い。	看板設置や交差点標示等による注意喚起	巻看板⇒交差点マーク、ドット線設置にて対応	教育総務	済
13	関小	市道2-157号	関屋	線路沿いの道で緩やかにカーブしており見通しが悪いが、車の速度はかなり速く危険。	田尻地区までグリーンベルトの延長、巻看板、通学路標識劣化の補修と取付位置の変更（現状より下げる）、白線補修	巻看板取替済み	教育総務	済
14	関小	市道2-97号	関屋北5丁目	小学校の近辺であり、この道を横断する児童は、在籍の半分以上いるが、車がかかなり速度を出しているので危険。	注意看板設置	巻看板⇒注意看板、横断旗箱の設置にて対応	教育総務	済
15	三小	市道10-4号 市道10-146号	良福寺	交通量が多く、見通しが悪い。スピードを出す車が多い。	グリーンベルト等の設置、路面標示	交差点マーク	農政土木	済
16	三小	市道9-116号	磯壁	幹線道路の抜け道になっており、交通量が多く、スピードも速い。	グリーンベルト再塗装、注意看板設置	グリーンベルト補修	農政土木	済
						巻看板	教育総務	済
17	旭小	市道5-157号	旭ヶ丘1丁目～今泉	交差点は7:30～9:00まで北行きの車は進入禁止であるが、下校時は車の進入が多いため非常に危険である。地域、PTAの方に立哨による見守りを行っているが、進入車の対応は仕切れない状況にあり、今後もトラブルが懸念される。	南北の道路の北方向への「通学路につき最徐行」や「スクールゾーン」の標示を熱望	巻看板⇒路面標示、電柱幕設置済み	教育総務	済
18	旭小	市道5-76号 市道5-139号	旭ヶ丘2丁目	白線が薄くなっており、坂道をスピードを出して下る車があり危険。数年前に看板を立てたが、なかなか改善されない。	白線補修、信号機新設	白線補修	農政土木	済
19	旭小	市道5-2号 市道5-21号 市道5-22号	今泉	交通量が多く危険。	グリーンベルト設置	グリーンベルト設置	農政土木	済

要対策箇所数 21
うち対策済数 21