

令和2年度 市内小・中学校区における通学路要対策箇所 令和6年3月31日時点

番号	報告者	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	報告者の要望内容	具体的な対策検討内容	担当	状況
1	五幼小・自治会	市道10-69号	良福寺227-33 南側交差点	周辺の宅地開発がさらに進み、一戸建て住宅が増加中。それに伴って交通量が増えている。レッドゾーンが剥げてきていると同時にグリーンベルトも不明瞭である。	レッドゾーンの補修とグリーンベルトの明瞭化。	グリーンベルトの補修。	農政	済
						交差点カラー塗装の補修。	農政	済
2	五幼小・自治会	市道10-20号 市道10-36号	五位堂4丁目	五位堂地区についてはグリーンベルトが、剥げて薄くなっている箇所が大変多いので、総点検と補修をお願いしたい。併せて、市道19号から西進するマンションが建ち並ぶ通りと、その先で右折して駅西側の踏切に向かって北進する通りにグリーンベルトが無い。	この二カ所は交通量が多いので、できるだけ早期にグリーンベルトを施工してほしい。	グリーンベルトの設置。	農政	済
3	五位堂自治会	市道10-36号	十二社神社～ 地藏堂	スピードを出して走行する車が多い。	注意喚起ができるもの。	古い巻き看板の取替。	生安・教総	済
4	下幼	下田小学校前	下田西2丁目、 下田小学校 幼稚園前	園前の道路のアスファルトがでこぼこになっているため、子ども達の登降園に危険がある。実際、子どもが足を引っ掛けこけている。	道路の舗装。	道路の再舗装。	教総	済
5	下幼	市道7-52号	下田西2丁目、 下田小学校 幼稚園前	道路脇に設置されているガードレールの先端が変形し曲がっている。丁度子どもの背丈と同じ高さなので危険である。舗装する必要がある。また、ガードレールが腐食してきている。	ガードレールの修繕。	ガードレールの修繕。	教総	済
6	自治会	市道7-148号 市道7-52号 交差点	藤山2丁目1235	交通量が多く危険。	香芝スクール南側にグリーンベルトを設置してほしい。	30キロメートルの速度規制。	警察	済
						グリーンベルトの設置。	農政	済
7	自治会	市道7-51号	畑1154-5	交通量が多く危険。	居酒屋つくしの南側にグリーンベルトを設置してほしい。	30キロメートルの速度規制。	警察	済
8	下小	市道6-21号	北今市1丁目97番	工務店作業所の前の水路(70cm)に1年の児童が登校中に落ちた。	水路に柵を設置してほしい。	ガードパイプ設置を検討。	公園道路	
9	自治会	市道6-21号 市道7-189号 市道5-220号	北今市1・2・5・7丁目	経年劣化で塗装がかなり剥がれてきている。	グリーンベルトの再塗装。	グリーンベルトの再塗装。	農政	済

番号	報告者	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	報告者の要望内容	具体的な対策検討内容	担当	状況
10	二幼・自治会	市道4-41	竹田川	グリーンベルト・白線・カラー塗装が色落ちしている。	再塗装。	白線の再塗装。	農政	済
						グリーンベルトの再塗装。 ⇒横断歩道設置	警察	済
11	二幼	市道7-99号	畑4丁目 二上幼稚園前	正門前の側溝が、大雨が降ると溢れ出し通行できなくなるため、送迎時、大変危険である。また、側溝に蓋がない箇所もあり、そこに幼児が落ちた場合、水の勢いも強いいため流されてしまう危険がある。	溝の蓋や土嚢など、要望しているが、まだ未処理である。	蓋の設置を検討。 ⇒転落防止対策実施	教総	済
12	自治会	市道4-42号	二上駅 ファミリーマートの近く	昨年度から使用している通学路で、高山台や穴虫二上方面の児童が多数使用する道路である。側溝には蓋がないため、危険である。また、道がせまいため危険である。	側溝に蓋とグリーンベルトの敷設。	側溝に蓋の設置を検討。	農政	済
13	二小・自治会	二上駅	二上駅	横断歩道の再塗装。	横断歩道の再塗装。	横断歩道の再塗装。	警察	済
14	関小・自治会	市道2-173号	関屋453～454 付近	通行量も多く、坂道でスピードを出す車が多い。減速の旨の路面表示をお願いしたい。※R2.6.19に農政土木課に要望書を提出済み。	路面標示(減速)の表示。	路面標示の設置。	農政	済
15	志幼	西名阪自動車道の 高架下	今泉 インター高架下	路上駐車があり、通園の妨げになっている。	警察の巡回パトロールをお願いしたい。	パトロールの強化。	警察	済
16	志幼	今泉	今泉443-4 平野川近く	ホテル宿泊客の出入りのとき、保護者の不安な気持ちをあおる。	警察の巡回パトロールをお願いしたい。	パトロールの強化。	警察	済
17	志幼	市道5-8号	今泉 武烈天皇陵から インターへの道	カーブミラーはあるが、通行する車や歩行者の状況を確認しにくい。道も狭いため側溝が危険。	対向する車の進入が見やすいようにカーブミラーの角度を調整したい。蓋をしていただきたい。	カーブミラー移設を検討。	農政	済
18	志幼	市道6-8号	県道上中下田線	横断歩道の白線が薄くなっている。	横断歩道をはっきりさせてほしい。	横断歩道の補修。	警察	済
19	志幼	市道6-86号	JR志都美駅南側の 線路横の道	大雨の時、川の水位が上がり水が道へあふれてくる	増水しても川と道の区別ができるように、川の淵に柵をつけてほしい。	柵設置は幅員が狭くなるため、反射盤で検討。⇒休園の為、別途小学校通学路安全対策として対応済み。(反射盤(キャッツアイ)の追加設置)	農政	済
20	志小・PTA	市道1-1号	今泉527-1 香芝インター線 今泉歩道橋	歩道橋から降りて下校する際、指示を示す信号がなく、側道からの車と接触が心配される。橋の老朽化も含む	歩道橋から降りたとき、側道から出てくる車がかかるようにカーブミラーをつけてほしい。橋の点検及び補修。	注意喚起ステッカーを施工。	警察	済
21	志小・自治会	市道1-22号	今泉5付近 志都美小から 安田医院に行く 道	降水時水たまりができ歩行に支障をきたす	U字溝を入れグレーチングで水はけをよくしてほしい。	グレーチングの設置。	農政	済

番号	報告者	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	報告者の要望内容	具体的な対策検討内容	担当	状況
22	志小・自治会	市道5-4号	今泉625 武烈天皇陵から ドン・キホーテに 向かう道路	通学路にあたり、下校時の児童が川に落ちる心配がある。	ガードレールをつけグリーンベルトを引いてほしい。	ガードパイプの設置。	農政	済
						グリーンベルトの設置を検討。	農政	済
23	志小・PTA	市道1-40号	平野の児童が登 下校する道	登下校時、車の交通量が多いので危ない。	通学の区間をスクールゾーンに設置してほしい。	右折禁止で流入交通量を減らす方法で検討中。 ⇒交通監視、白線・グリーンベルト・電柱幕等設置にて対策実施	警察 農政 生安	済
24	志小・PTA	市道6-7号	上中345 県道上中下田線 志都美第1踏切 交差点	個人宅から道にはみ出している雑草が通行の妨げとなる。	家から出ている雑草の草刈りをお願いしたい。	所有者に通達。	農政	済
25	志小・PTA	市道6-83号	上中 JR志都美駅西側 駐輪場東側道路	駐輪場からの出入りの自転車と登下校時の児童が道角で出会い頭となる。	カーブミラーの設置。	「自転車おりて通しましょう」の標示設置。	農政	済
						停止線の設置。	農政	済
26	三小	市道9-89号 市道9-117号	磯壁	横断歩道があるが、白線が消えている。磯壁方面の児童が多く横断する。自動車の往来多い。	横断歩道の再塗装。	横断歩道の再塗装を検討。	警察	済
27	三小	市道9-112号	磯壁 (日本ニット横)	道横の溝に蓋がない。溝の深さもかなりある。	グレーチング等で溝に蓋をする。	ポストコーンの設置。 ⇒転落防止柵設置	農政	済
28	三小	市道10-4号 市道10-146号	良福寺	交通量が多く、見通しが悪い。スピードを出す車が多い。	グリーンベルト等の設置。徐行マーク等の設置。	白線・グリーンベルト・路面標示設置。	農政	済
29	三小	市道9-111号 市道9-112号	磯壁	用水路の水が集まってくる。場所であり、大雨の時は溢れる可能性あり。	注意喚起の強化。	水利組合と協議し対応策検討。 ⇒注意看板設置	農政・教総	済
30	三小	市道10-4号	狐井	交差点の道幅が狭まっており、交通量も多い。車がスピードを出して通る。	グリーンベルトの設置。	グリーンベルト設置。	農政	済
31	鎌幼	市道11-56号	香芝市鎌田333	幼稚園から、オークワ方面へ渡る際の道は、信号機がなく、車が頻繁に通って渡り難い。	横断旗がほしい。	横断旗の提供。	教総	済

番号	報告者	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	報告者の要望内容	具体的な対策検討内容	担当	状況
32	鎌小・自治会	鎌田地内	市道11-57 11-57-1 11-56 11-28 11-64 11-65 11-130 11-55 11-78 11-79 11-77	とまれマーク及びシールの消えている箇所がある。(地図上の○印)	設置・修復。	母の会にステッカー提供。	生安	済
33	鎌小・自治会	鎌田地内	鎌田地内	白線の消えている箇所がある。	設置・修復。	白線の補修。	農政	済
34	真美東幼	真美ヶ丘自治館	観正山近隣公園 グランド西側	市営団地側から真美ヶ丘東小学校運動場東側の道に出てくる横断歩道が消えかけている。また、南から来る車両等が見えにくいので、カーブミラーをつけていただきたい。	横断歩道の補修。	横断歩道の補修について担当課を通じ対策を検討。 ⇒管財課より、市営住宅住民に対して、自動車走行の際には歩行者に気を付けていただくよう注意喚起を行う。	教総	済
35	真美西小・自治会	市道8-16号	下田東すみれ野	国道と交差する交差点で、交通量が多い。右折車両が多いので、歩行者の横断が非常に危険である。	歩道橋の設置もしくは歩車分離式の信号に変えてほしい。	信号の歩車分離化を検討。	警察	済
36	旭幼	市道5-21号	旭ヶ丘3丁目幼稚園の横(東側)の横断歩道	登園時間(8時30分～9時頃)に、多くの自動車が西名阪及び王寺方面に通じる抜け道に利用している。通勤で急いでいるため、スピードも速く大変危険である。また、横断歩道で待っていても、とまってもらえない。	横断歩道を渡る際にボタンを押すとランプが点灯するものをつけてほしい。	30キロメートルの速度規制。	警察	済
37	旭小	市道5-76号 市道5-109号	旭ヶ丘5丁目	横断歩道の標識があるものの、徐行する車はない。西から東にかけて道が湾曲していることから見通しが悪い。	「止まれ」や「徐行」の道路標識の設置。	横断歩道の補修。	警察	済
						一時停止規制は過去の状況を分析し、必要性を検討。 ⇒一時停止の設置。	警察	済
38	旭小	市道5-165号 市道5-166号	旭ヶ丘1丁目	停止線やスクールゾーンがなく、見通しが悪い。さらに、登校時は抜け道として使用する車も多く、そのためスピードを出して走行している。	子どもたちの安全のためにも、足形マークの設置やスクールゾーンの設置、ドライバーに徐行を意識づけるような標識や道路などのペイントの設置をお願いしたい。 可能ならば「ゾーン30」実施区域にしてほしい。	ゾーン30は道路状況や事故発生状況を調査し設置を検討。スクールゾーンは周辺住民も通れなくなるので地元の総意が必要。 ⇒即時規制は不可のため、付近に複数の電柱幕設置にて対応	警察	済
39	旭小	市道5-95号	旭ヶ丘5丁目118～130	街路樹が大きく育ちすぎ、車道からの見通しが非常に悪い。また、車が減速せずに通行する。	街路樹や背丈まで伸びた雑草を短く刈り、見通しをよくする。標識の設置。(車の減速をうながすようなもの)	雑草等の剪定。	農政	済
						路面標示の設置。	農政	済
40	旭小	市道5-59号 市道5-127号	旭ヶ丘4丁目	交通量が多い住宅から出てくる車がスピードを出していることが多い。一時停止しない車もある。	一時停止(止まれ)の標識及び表示の設置。	一時停止は過去の事故状況を分析したうえで必要があれば検討。 ⇒一時停止設置不可のため、ドット線設置にて対応。	農政	済
41	旭小	市道5-145号 市道5-149号	旭ヶ丘2丁目	部団集合場所になっているが、交通量が多い。	足形マークの設置。	母の会にステッカー提供。	生安	済

番号	報告者	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	報告者の要望内容	具体的な対策検討内容	担当	状況
42	旭小	市道5-76号 市道5-145号	旭ヶ丘2丁目	人・車とも交通量が多い。	足形マークの設置。	母の会にステッカー提供。	生安	済
43	旭小	市道5-155号 市道5-145号	旭ヶ丘2丁目	車の交通量が多い。飛び出し注意。	足形マークの設置。	母の会にステッカー提供。	生安	済
44	旭小	市道5-154号 市 道5-145号	旭ヶ丘2丁目	下り坂のT字路。北側からの飛び出し注意。	ミラー、足形マークの設置。	母の会にステッカー提供。	生安	済
45	旭小	市道5-145号	旭ヶ丘2丁目	見通しの悪い三叉路。階段からの飛び出し注意。	ミラー、足形マークの設置	母の会にステッカー提供。	生安	済
46	旭小	市道5-27号	高195	道幅が狭いため児童のすぐ横を車が通る。	ドライバーの認識を高めるため電光掲示板などの設置。 車道への注意喚起ペイント。	路面標示の設置。	農政	済
47	旭小	市道5-21号	今泉	道幅が狭く、歩道がない。さらに通学時間帯での交通量も多い。	歩道の設置等。	30キロメートルの速度規制。	警察	済
48	旭小	市道5-75号 市道5-157号	コモ池南東交差点	登校時間帯で北向き進入禁止となっているが、侵入車両は多い。夕方も交通量が多い。	スクールゾーンの標識設置。	規制標識の設置。	警察	済
						取り締まりについてはこれまでも定期的に実施しており、今後もしていきます。	警察	済
49	旭小	市道5-20号	今泉904	雑草が歩道まで覆うほど茂り、歩道通れなくなる。また側溝もあるため転落の恐れがあるなど大変危険である。	草刈りを行い、歩道幅の確保をお願いしたい。	草刈り。	農政	済
50	旭小	市道5-20号	今泉903	コンクリートが破損して段差が生じている。転倒している人を見かける。	直ちに補修してほしい。	コンクリート破損を補修。	農政	済
51	旭小	市道5-14号 市道5-20号	今泉	道幅が狭く、交通量が多い。さらに自転車で登校する中学生もいるため、接触の危険が大きい。	通学路注意標識や注意を喚起するペイントを車道に施す。	路面標示の設置。	農政	済
52	旭小	市道164号 市道167号	旭ヶ丘1丁目	停止線やスクールゾーンがなく、見通しが悪い。さらに、登校時は抜け道として使用する車も多く、そのためスピードを出して走行している。	足形マークの設置やスクールゾーンの設置、ドライバーに徐行を意識づけるような標識や道路へのペイントの設置をお願いしたい。	母の会にステッカー提供。	生安	済