

# 平成25年度 市内小学校区における通学路の要対策箇所

R6年3月31日現在

| 通番 | 地図番号 | 路線名        | 住所              | 通学路の状況・危険の内容              | 検証後の具体策                                                                         | 事業主体  | 対策実施状況 |
|----|------|------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1  | 五小1  | 市道10－52号線  | 香芝市五位堂1丁目       | 通学時間帯の交通量が多い。             | 注意看板設置                                                                          | 香芝市   | 済      |
| 2  | 五小2  | 市道10－20号線  | 香芝市五位堂3丁目       | 道幅が狭く、交通量が多い。             | 注意看板設置                                                                          | 香芝市   | 済      |
| 3  | 五小3  | 市道10－183号線 | 香芝市瓦口           | 交通量が多いが、踏切に路側帯がない。        | 通学路の変更                                                                          | 教育委員会 | 済      |
| 4  | 五小4  | 市道10－69号線  | 香芝市東良福寺         | 交通量が多く、歩行が危険である。          | グリーンベルト                                                                         | 香芝市   | 済      |
| 5  | 下小1  | 市道7－148号線  | 香芝市藤山2丁目        | 青信号の時間が短い。                | 人的対応(立哨)                                                                        | 学校・地域 | 済      |
| 6  | 下小2  | 市道7－52号線   | 香芝市藤山2丁目        | 路側帯内にある側溝が危険。             | 溝の一部にフタ                                                                         | 香芝市   | 済      |
| 7  | 下小3  | 市道7－170号線  | 香芝市北今市5丁目       | 大型店舗への車の出入がある。            | 人的対応(立哨)                                                                        | 学校・地域 | 済      |
| 8  | 下小4  | 市道7－189号線  | 香芝市北今市5丁目       | トラックの出入が多く危険である。          | 注意看板を設置                                                                         | 香芝市   | 済      |
| 9  | 下小5  | 市道7－51号線   | 香芝市逢坂3丁目        | 路側帯が狭い。                   | 人的対応(立哨)                                                                        | 学校・地域 | 済      |
| 10 | 下小6  | 国道165号線    | 香芝市下田東3丁目       | 横断歩道が半分消えている。(メモリアルパーク東側) | 横断歩道の修復を検討                                                                      | 警察    | 済      |
| 11 | 下小7  | 県道上中下田線    | 香芝市下田東5丁目       | 交通量が多いので歩道が必要である。         | 歩道設置か側溝に蓋をして歩くスペースを確保する                                                         | 県     | 済      |
| 12 | 下小8  | 市道6－40号線   | 香芝市下田東1丁目       | 交通量が多く、歩行が危険である。          | グリーンベルト                                                                         | 香芝市   | 済      |
| 13 | 二小1  | 市道4－120号線  | 香芝市穴虫           | 一旦停止しない車が多々ある             | 人的対応(立哨)                                                                        | 学校・地域 | 済      |
| 14 | 二小2  | 市道4－42号線   | 香芝市穴虫           | 踏切が狭く歩行者が危険である。           | 通学路の変更                                                                          | 教育委員会 | 済      |
| 15 | 二小3  | 市道7－95号線   | 香芝市穴虫           | スピードを出して走る車が多い。           | 人的対応(立哨)                                                                        | 学校・地域 | 済      |
| 16 | 二小4  | 国道165号線    | 香芝市畑4丁目         | 歩道幅が非常に狭く危険である。           | 通学路の変更を学校へ相談<br>⇒即時変更困難。見守り活動、児童への安全教<br>育の継続実施により対応。                           | 教育委員会 | 済      |
| 17 | 二小5  | 市道4－123号線  | 香芝市高山台2丁目(四つ角)  | 見通しが悪い。                   | 注意看板を設置                                                                         | 香芝市   | 済      |
| 18 | 二小6  | 市道4－201号線  | 香芝市穴虫(竹田川南側三叉路) | 見通しが悪い。                   | 路面表示で対応                                                                         | 香芝市   | 済      |
| 19 | 二小7  | 市道4－36号線   | 香芝市穴虫           | 深い溝がある。                   | 注意看板を設置                                                                         | 香芝市   | 済      |
| 20 | 二小8  | 市道9－37号線   | 香芝市畑4丁目         | 道幅が狭く、歩行が危険である。           | グリーンベルト                                                                         | 香芝市   | 済      |
| 21 | 二小9  | 市道4－36号線   | 香芝市穴虫           | 交通量が多く、歩行が危険である。          | 人的対応(立哨)                                                                        | 学校・地域 | 済      |
| 22 | 志小1  | 市道1－41号線   | 香芝市今泉           | 田の水が漏れ、路面にたまる。            | 路面の舗装                                                                           | 香芝市   | 済      |
| 23 | 志小2  | 市道6－8号線    | 香芝市上中           | 通学時交通量が多いが、踏切が狭い。         | 注意看板を設置                                                                         | 香芝市   | 済      |
| 24 | 志小3  | 県道香芝インター線  | 香芝市今泉(今泉歩道橋前信号) | 交通量が多く、信号を無視する車が多い。       | 停止線修復を検討                                                                        | 警察    | 済      |
|    |      |            |                 |                           | 信号の電球をLEDに変更を検討<br>⇒信号機の視認性に問題なく、現状信号機の更<br>新予定なし。路面標示設置済みであり、児童への<br>安全教育にて対応。 | 警察    | 済      |

| 通番 | 地図番号 | 路線名       | 住所                     | 通学路の状況・危険の内容           | 検証後の具体策          | 事業主体  | 対策実施状況 |
|----|------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|-------|--------|
| 25 | 志小4  | 市道5－8号線   | 香芝市今泉                  | 交通量が多く、歩行が危険である。       | グリーンベルト          | 香芝市   | 済      |
| 26 | 関小1  | 市道－97号線   | 香芝市関屋北5丁目（あけぼの保育園前）    | 歩道と車道と私道の区別がない。        | 路面表示（歩道の延長のドット線） | 香芝市   | 済      |
| 27 | 関小2  | 市道2－86号線  | 香芝市関屋北5丁目（あけぼの保育園前）    | 止まれの標識はあるが、道路標示が消えている。 | 「止まれ」の路面表示修復を検討  | 警察    | 済      |
| 28 | 関小3  | 市道2－153号線 | 香芝市関屋北1丁目（ハ女テクノ前）      | 路側帯が消えている。             | 路側帯の修復           | 香芝市   | 済      |
| 29 | 関小4  | 市道2－157号線 | 香芝市関屋                  | 交通量が多く、歩行が危険である。       | グリーンベルト          | 香芝市   | 済      |
| 30 | 三小1  | 三小敷地内     | 香芝市良福寺（三幼前）            | 舗装部分がはがれている。           | 路面舗装             | 香芝市   | 済      |
| 31 | 三小2  | 国道168号線   | 香芝市良福寺（第1公園前）          | 歩道橋の路面がはがれている。         | 歩道橋の修復について県へ要望   | 県     | 済      |
| 32 | 三小3  | 市道9－116号線 | 香芝市磯壁6丁目               | 交通量が多く、歩行が危険である。       | グリーンベルト          | 香芝市   | 済      |
| 33 | 鎌小1  | 市道11－77号線 | 香芝市鎌田（長池西側三叉路）         | 見通しの悪い三叉路である。          | 交差点へのT字マーク新設     | 香芝市   | 済      |
| 34 | 東小1  | 市道8－188号線 | 香芝市真美ヶ丘3・6・7丁目（かつらぎの道） | スピードを出して走る自転車が多い。      | 注意看板の設置          | 教育委員会 | 済      |
| 35 | 東小2  | 市道8－125号線 | 香芝市別所                  | 道が狭い。                  | 注意看板を設置          | 香芝市   | 済      |
| 36 | 東小3  | 市道8－139号線 | 香芝市真美ヶ丘3丁目（東幼南側）       | 横断歩道が消えている。            | 横断歩道修復を検討        | 警察    | 済      |
| 37 | 西小1  | 中和幹線      | 香芝市西真美2丁目（交差点）         | 信号の変わり際での車の急発進・右左折が多い。 | 定期的な人的取締り        | 警察    | 済      |
| 38 | 旭小1  | 市道5－76号線  | 香芝市旭ヶ丘4丁目（北中の南西側三叉路）   | 交通量が多く、道を渡るのが危険。       | 東西への横断歩道を設置      | 警察    | 済      |
|    |      |           |                        |                        | 南北への横断歩道を設置      | 警察    | 済      |
| 39 | 旭小2  | 市道5－117号線 | 香芝市旭ヶ丘5丁目（13番地～15番地）   | カーブで見通しが悪い。            | 路面表示（速度落とせ）      | 香芝市   | 済      |
| 40 | 旭小3  | 市道5－75号線  | 香芝市旭ヶ丘4丁目（北中の北西側三叉路）   | 本年度6月に事故があった。          | 車止めを対応           | 香芝市   | 済      |
| 41 | 旭小4  | 市道5－75号線  | 香芝市旭ヶ丘4丁目（北中の北東側交差点）   | 横断歩道が消えている。            | 横断歩道の修復          | 警察    | 済      |
| 42 | 旭小5  | 県道上中下田線   | 香芝市高（三叉路付近）            | 路側帯が途中で切れている。          | 通学路の変更           | 教育委員会 | 済      |
| 43 | 旭小6  | 市道5－126号線 | 香芝市旭ヶ丘4丁目（北中正門より南に下る道） | 坂道で見通しが悪い。             | 路面表示（注意）         | 香芝市   | 済      |
| 44 | 旭小7  | 市道5－59号線  | 香芝市旭ヶ丘4丁目（スーパー万代交差点）   | 横断歩道が消えている。            | 横断歩道の修復          | 警察    | 済      |
| 45 | 旭小8  | 市道5－22号線  | 香芝市旭ヶ丘3丁目～今泉           | カーブで見通しが悪い。            | 注意看板取替え          | 香芝市   | 済      |
| 46 | 旭小9  | 市道5－134号線 | 香芝市旭ヶ丘2丁目（市田塾南側三叉路）    | 見通しが悪く危険。              | 路面表示             | 香芝市   | 済      |
| 47 | 旭小10 | 市道5－134号線 | 香芝市旭ヶ丘2丁目（ひろ整形外科東南側）   | 見通しが悪く危険。              | 路面表示             | 香芝市   | 済      |
| 48 | 旭小11 | 市道6－21号線  | 香芝市高                   | 交通量が多く、歩行が危険である。       | 路側帯新設            | 香芝市   | 済      |