

令和6年度 市内小学校区における通学路要対策箇所 令和7年3月31日現在

通番	校区	地図番号	通学路対象校	報告者	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	報告者の対策案	具体的な対策検討内容	担当	状況
3	五位堂	—	五位堂小	五小・PTA・五位堂自治会	—	—	児童の背丈以上のブロック塀があり、倒壊しそうで危険。 【通行児童51名】	家主への対応のお願いをする。←個人所有のため、むずかしい。	①ブロック塀の修繕依頼を実施 ②児童への安全教育実施	①公園道路管理課 ②教育総務課	済
7	五位堂	7	五位堂幼	五幼	市道10-50号線、市道10-52号線	五位堂2丁目交差点	幼稚園すぐ近くの交差点は道幅が大変狭く、交通も多い。午前7時30分～午前9時00分が一方通行であるが、北側から西側に逆走する車もまだ多い。看板や幕の設置はしてもらい、警察の巡回も行ってもらう。 【通行児童10名】	警察の巡回強化をお願いしたい	交通取り締まりの継続実施	香芝警察署	済

令和6年度 市内小学校区における通学路要対策箇所 令和7年3月31日現在

通番	校区	地図番号	通学路対象校	報告者	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	報告者の対策案	具体的な対策検討内容	担当	状況
16	二上	3	二上小	二小・育友会	市道4-60号線	穴虫506付近	溝に蓋がなく、児童の足がはまって転びやすい 【通行児童約50名】	溝に蓋をしていただきたい。	児童への安全教育実施	教育総務課	済
21	二上	8	二上小	二小・育友会	市道7-126号線	畑3丁目804付近	側溝に蓋がなく、児童が溝に落ちる事故が発生している。 【通行児童約50名】	蓋の設置等、転落防止策を講じていただきたい。	児童への安全教育実施	教育総務課	済
28	関屋	2	関屋小	あしびハイツ自治会	市道2-157号線	関屋、 関屋メリヤス横の市 道の坂道	歩道に八重桜の木があるが、枝が垂れ下がりが子どもが歩くと枝が目当たりそうに危険 【通行児童27名】	枝の伐採	剪定実施	公園道路管理課	済
30	関屋	4	関屋小	関小	市道2-157号線	関屋、 関屋メリヤス横の市 道の坂道	白い柵が途切れて人が一人入るくらいの隙間があり、落ちると危険である 【通行児童27名】	柵の延長	①転落防止柵延長、コンクリート蓋・緑石修理 ②児童への安全教育実施	①公園道路管理課 ②教育総務課	済
32	関屋	—	香芝西中	西中	—	—	草木が道路まで生い茂っており、車がそれをよけて通行することがある。よって、車が道路の真ん中を通行する場面がある。生徒も草木をよけるため道路の真ん中を歩行する場合もあり、登下校時かなり危険である。 【通行生徒約60名】	草木が道路にはみ出さないように定期的に伐採していただきたい。	民地の為、地権者に伐採依頼を実施	公園道路管理課	済
33	関屋	—	香芝西中	西中	—	—	日没時刻に合わせて生徒の最終下校時刻を設定しているが、草木が繁茂していたり街灯が少なかつたりするため、暗い中での下校を余儀なくされる場面がある。 【通行生徒約60名】	街灯付近の枝木を伐採し、街灯がもつ照度の低下を抑えていただきたい。	①民地の為、地権者に伐採依頼を実施 ②防犯灯のLED化	①公園道路管理課 ②教育総務課	済
34	関屋	7	関屋幼	関幼	市道2-1号線、 市道2-32号線	関屋北6丁目 (青葉台)	多くの児童や園児が東西方向に横断する交差点であるが、横断歩道が設置されていない。減速・停止しない車も多く危険である。道が大きく園児・児童の横断が危険である。	横断歩道をつけてほしい	横断歩道の設置検討(警察設置困難) ⇒保護者、自治会への安全周知依頼	保育幼稚園課	済
38	志都美	3	志都美小	志小・PTA・ 白鳳台自治会	市道1-22号線、 市道1-23号線、 市道1-25号線	今泉(志都美小学校 周辺)	児童が通る時間帯に、車の交通量が多い。特に下寺の公民館前が危険。 【通行児童62名】	・交差点のカラー舗装の施工。	交差点(十字)マーク設置	公園道路管理課	済
40	志都美	5	志都美小	志小・PTA・ 上中自治会	国道168号線	上中、今泉 JR和歌山線沿い オークワ前からガソ リンスタンド前まで	JR沿線の草が歩道にはみ出して通行が困難。危険。 【通行児童47名】	・国道168号線であるので、JRもしくは、高田土木事務所による草の伐採を要望する。	草木伐採	高田土木事務所	済
48	三和	6	三和小	良福寺自治会	里道	良福寺 古池西側堤	古池西側堤は漏水があるなど、危険ため池に指定されている。もし通学中に大地震があれば、決壊や陥没の危険がある。 【通行児童147名】	通学路の変更	通学路変更 ⇒学校・保護者において検討するも、 現行通学路を通行すると判断	教育総務課	済

令和6年度 市内小学校区における通学路要対策箇所 令和7年3月31日現在

通番	校区	地図番号	通学路対象校	報告者	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	報告者の対策案	具体的な対策検討内容	担当	状況
52	三和	—	三和幼	PTA	—	—	歩道にはみ出して生えている草木があるため、歩道が狭く危険である。 【通行児童15名】	歩道にはみ出している部分の草木を刈り、道路幅を確保してほしい。	草木伐採依頼 ⇒伐採確認済み	高田土木事務所	済
53	鎌田	—	鎌田小	鎌小・泉台自治会	—	—	塀が大きく傾いている宅がある。 【通行児童33名】	傾いている塀を修復してほしい。	①ブロック塀の修繕依頼を実施 ②児童への安全教育実施	①公園道路管理課 ②教育総務課	済
57	真美東	1	真美ヶ丘東小	真美東小・PTA	市道8-165号線、 市道8-170号線	真美ヶ丘3丁目 交差点	交差点マーク、ドット線設置済みだが、一旦停止せずに速度を出して通り 抜けする車が多く、児童の集合場所に近いため事故が起きる可能性が 高い。 【通行児童17名】	自動車の停止線の設置	一時停止設置検討 (警察設置困難) ①幼稚園保護者(送迎車)への安全周知 ②児童への安全教育実施	①保育幼稚園課 ②教育総務課	②済
60	真美東	4	真美ヶ丘東幼	真美東幼	市道8-139号線	真美ヶ丘3丁目 土山児童公園前	横断歩道の「とまれ」の足型マークが消えかけている。	「とまれ」の足型マークの補修	ストップマット貼付	教育総務課	済

令和6年度 市内小学校区における通学路要対策箇所 令和7年3月31日現在

通番	校区	地図番号	通学路対象校	報告者	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	報告者の対策案	具体的な対策検討内容	担当	状況
61	真美東	5	真美ヶ丘東幼	真美東幼	市道8-139号線、市道8-170号線	真美ヶ丘3丁目幼稚園南角付近	横断歩道の「とまれ」の足型マークが消えかけている。	「とまれ」の足型マークの補修	ストップマット貼付	教育総務課	済
66	旭ヶ丘	4	旭ヶ丘小	旭小・PTA	市道5-76号線、市道5-145号線	旭ヶ丘2丁目交差点	部団の集合場所となっているが、人・車両ともに交通量が多い交差点である。 【通行児童13名】	ストップシールの貼り直し	ストップマット貼り直し	都市政策交通課	済
67	旭ヶ丘	5	旭ヶ丘小	旭小・PTA	市道5-145号線、市道5-147号線	旭ヶ丘2丁目交差点	自転車や人の横断が多いT字路となっているが、下り坂のため速度の速い車両が多く危険である。 【通行児童11名】	ストップシールや停止線の設置。またはミラーの設置をしてほしい。	一時停止設置検討 (警察設置困難) ①交差点マーク、白線、ドット線補修 ②電柱幕設置	公園道路管理課	済
68	旭ヶ丘	6	旭ヶ丘小	旭小・PTA	市道5-149号線、市道5-150号線	旭ヶ丘2丁目近隣公園東側付近交差点	下り坂で、速度の速い車両が多い三叉路となっており。ストップせずに曲がってくる車両もある。 【通行児童1名】	ストップシールの貼り直し及び路面表示の補修をしていただいたが、停止線の設置をしてほしい。	一時停止設置検討 (警察設置困難) ①公園の樹木伐採による見通し確保 ②自治会への安全周知依頼	①公園道路管理課 ②教育総務課	済
72	旭ヶ丘	—	旭ヶ丘小	旭小	—	—	今年にグリーンベルトを設置してもらったが、民地から道路に草が出てきており、児童の通行時に危険である。 【通行児童128名】	草の伐採をしてほしい。	民地の為、地権者に伐採依頼を実施 ⇒伐採確認済み	公園道路管理課	済