

令和 7 年度 通園区域における通学路対策箇所一覧 令和 8 年 3 月 3 1 日現在

校区	会議地図 番号	通学路対象校	報告者	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対策検討内容	担当	状況
五位堂	1	五位堂幼稚園	幼稚園	市道 1 0－5 2 号線 市道 1 0－5 0 号線	五位堂二丁目	幼稚園の北西にある交差点は道幅が大変狭く、交通量も多い。7 時 3 0 分 から 9 時 0 0 分までは、時間指定での東向き的一方通行であるが、逆走する 自動車があり危険である。 【通園児童 1 2 名】	歩道の整備	土木建設課	
五位堂	2	五位堂幼稚園	幼稚園	市道 1 0－5 2 号線 市道 1 0－5 0 号線	五位堂二丁目	幼稚園前の道路が狭く、減速せずに走行する自動車が多い。 【通園児童 1 9 名】	保護者への注意喚起の実 施 歩道の整備	保育幼稚園課 土木建設課	
二上	1	二上幼稚園	幼稚園 育友会	市道 7－9 5 号線	二上駅前から国道 1 6 5 号線に繋がる 細い道	道路が狭く、側溝にグレーチングやガードレールが設置されておらず、実 際に落ちた児童もあり危険である。 【通園児童 1 0 名】	道路紙の設置 児童への安全教育の実施	①公園道路管理課 ②保育幼稚園課	②済
二上	2	二上幼稚園	幼稚園 育友会	市道 4－3 6 号線	穴虫 二上駅西側竹田川 付近踏切	踏切を渡ってすぐのカーブにおいて、自動車の通行量が多いが、見通しが 悪く危険である。 【通園児童 3 名】	カーブミラーの調整検討 標識の設置の検討	公園道路管理課	
二上	3	二上幼稚園	幼稚園 育友会	市道 4－3 6 号線 市道 4－6 2 号線	畑 4 5 8－2 交差 点	自動車の通行量が多く、交差点付近に倉庫があり、自動車からの児童の視 認性が悪く危険である。 【通園児童 4 名】	児童への安全教育の実施	保育幼稚園課	済
鎌田	1	認定こども園 鎌田幼稚園	幼稚園	国道 1 6 8 号線	鎌田 3 3 2	幼稚園側（東から西）に道路を渡る際、自動車が頻繁に通行しているため 渡りにくい。渡り終わってから、再度グリーンベルトのある南側に道路を横 断しなくてはならないため、危険である。 【通園児童 6 名】	保護者への注意喚起の実 施	保育幼稚園課	
真美東	1	認定こども園 真美ヶ丘東幼稚園	別所自治会	市道 8－1 3 7 号線と 市道 8－1 3 9 号線の 交差点南側	真美ヶ丘三丁目 1 5－1 1	通園でよく利用する交差点で、横断歩道を渡る。 【通園児童 1 6 名】	横断旗箱の設置 標識の設置	①教育総務課 ②公園道路管理課	①済
真美東	2	認定こども園 真美ヶ丘東幼稚園	幼稚園	市道 8－1 8 7 号線	真美ヶ丘 6・7 丁 目 かつらぎの道への 合流	住宅街からかつらぎの道に出る合流点になっており、歩行者と自転車の接 触や児童の飛び出しがあり危険である。 【通園児童 2 6 名】	児童への安全教育実施	保育幼稚園課	済
真美東	3	認定こども園 真美ヶ丘東幼稚園	幼稚園	市道 8－1 4 4 号線 市道 8－2 3 3 号線	真美ヶ丘 7 号緑地 真美ヶ丘五丁目 7 交差点	五ヶ所地区から真美ヶ丘五丁目地区までの自転車通園の方が利用してい る。一旦停止や左右確認をせずに自転車に乗ったまま横断しているため、横 断時の飛び出しの危険がある。 【通園児童 6 名】	保護者への注意喚起の実 施	保育幼稚園課	
真美東	4	認定こども園 真美ヶ丘東幼稚園	幼稚園	市道 8－1 6 号線 市道 8－2 8 号線 市道 8－1 0 2 号線	西真美一丁目 西真美三丁目 交差点	歩車分離式信号ではないため、自動車の通行には十分な確認が必要であ る。 横断歩道の白線が消えかかっている。 【通園児童 2 0 名】	横断歩道の補修	香芝警察署	
真美東	5	認定こども園 真美ヶ丘東幼稚園	幼稚園	市道 8－1 8 7 号線と 市道 8－1 3 9 号線の 交差点横断歩道	真美ヶ丘 2 丁目 1 1 付近（東中学 校）と真美ヶ丘 3 丁目 1 付近（東小 学校）間にある横 断歩道	自動車の通行量が多く、一旦停止せずにかなりの速度で走行する自動車が 見受けられる。 【通園児童 2 9 名】（真美ヶ丘東校区 4 番と同じ）	交通取締りの実施 自転車横断帯の併設 横断歩道予告標識の設置 ラウンドゲートの設置 警戒標識の設置	香芝警察署 公園道路管理課	
真美東	6	認定こども園 真美ヶ丘東幼稚園	幼稚園	市道 8－1 3 9 号線	真美ヶ丘三丁目 土山公園西側	一旦停止や左右確認をせずに、自転車に乗ったまま横断しているため、横 断時の飛び出しの危険がある。 【通園児童 8 名】	保護者への注意喚起の実 施	保育幼稚園課	